



حفاظتی ہدایات

Safety

Instructions



OPI Gas Private Limited

PTET House, 3rd Road, Mauve Area, G-10/4,
Islamabad, Pakistan.

Phone: +92 51 2351091-95 Fax: +92 51 2351097-98

ایل پی جی سلنڈر کے استعمال میں ضروری احتیاطی مدد امیر

- سلنڈر وصول کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ کمپنی کی سبل سلنڈر کے والوپر ختنی سے موجود ہو۔
- کمپنی سبل کو احتیاط سے چٹا کر سلنڈر کو استعمال میں لائیں۔
- استعمال سے پہلے جھاگ یا صاف ہن ملے پانی کے ساتھ سلنڈر گیس کی لیچ کو چیک کریں۔ لیکچیک کرنے کیلئے شعلے کا استعمال نہ کریں۔
- اس بات کو یقینی بنائے کریگولیٹر "آف" پوزیشن میں ہوا اور تمام والوز کو بند رکھیں۔
- حوزہ ریز پاپ ٹھیک حالت میں ہوں اور مناسب طور پر گلیمپ کے ساتھ قٹ کریں۔
- گیس والشر اور گل (O-Ring) کو چیک کر لیا کریں جو کوئی لیچ کی صورت میں نقصان کی باعث بن سکتی ہے۔
- ریگولیٹر کو سلنڈر والوپر رکھیں ریگولیٹر کے اوپر والے حصے کو ہاتھ رکھ کر مناسب دباؤ کے ساتھ چیپ کر کے والوپر بند کریں۔
- ریگولیٹر رکھ کرنے کے بعد اس کو "آن" کریں۔
- ریگولیٹر آن کرنے کے بعد تھوڑا وقت دے کر ایل پی جی کی لیچ کو صابن یا سرف کے جھاگ سے چیک کریں۔
- تسلی ہونے کی صورت میں ماچس جلا کر چالپا یا ایل پی جی اپاٹنس کو استعمال کریں۔
- ایل پی جی کے استعمال کے بعد تمام والوز / Knobs کو بند رکھیں۔
- سلنڈر لیک ہونے کی صورت میں کچن اور کمرے میں تمام آگ اور شعلے کے ذرائع اور تمام Knobs کو بند رکھیں۔
- کبھی بھی اپنی حالت میں ریگولیٹر کو نکالنے کی کوشش نہ کریں ریگولیٹر نکالنے کے کیلئے پہلے اس کو بند کریں۔
- سرد یوں میں سلنڈروں کو آگ پر رکھنا اور گرم پانی میں ڈبوانا سے بجتناب کریں۔ کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک اور جان یوائل ہے۔

انتباہ

ہمیشہ خاص گیس کمپنی کے مجاز ڈیلرز سے سلنڈر رز خریدیں کیونکہ خاص گیس سے آپ کو ہمیشہ ملے

- ▶ پورا پریشر
- ▶ بہترین معیاری گیس صحیح وزن کے ساتھ
- ▶ کمپنی کی طرف سے جاری شدہ سیل بند سلنڈر
- ▶ دھوئیں اور بدبو سے پاک گیس
- ▶ سال کے بارہ میں سے پانی کی خفات
- ▶ ماحول دوست قبول

OGRA کے منظور شدہ مینڈ پیچر ز کے بنے ہوئے سلنڈر جو کہ انٹریشنل معیار (DOT) پر تیار کیئے جاتے ہیں اس بات کا خاص خیال رکھیں غیر معیاری ایل پی جی عموماً غیر معیاری (کم وزن) سلنڈر رز میں فروخت ہوتی ہے اور اس گیس میں ایسے کیمیائی مادے اعناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی صحت کیلئے مضر ہیں اور گیس آلات کیلئے بھی نقصان دہ ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔

امپورڈ والوز میں سیفی ریلیز لگا ہوتا ہے جو کہ گیس کے دباؤ کو کنٹرول کرتا ہے اور دباؤ بڑھنے کی صورت میں خود بکھر کھل جاتا ہے اور گیس کو خارج کرتا ہے اس وجہ سے خاص گیس سلنڈر کے چھٹنے کے کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔



Khaas Gas

Safety Tips-Do's and Don'ts

غلط




صحیح



حافظتی هدایات


سلنڈر کو بھیش غمودی حالت میں

(والوکی یا زیشن اور کسی طرف رکھ کر) استعمال کریں



سلنڈر کو بھیش زمینی سطح پر رکھ کر استعمال کریں۔

گیس پر چلنے والے پونچھے اور دیگر آلات کو
سلنڈر سے اوپھا اور فاصلے پر رکھیں



سلنڈر روائے میں زمینی سطح اور اونچائی

پر تازہ ہوا کے بیبا کو بھیجنی بنا کریں



لٹکچیک کرتے وقت آگ کا شعلہ سلنڈر کے

قریب مت لائیں بلکہ جہاگ یا صابن ملادپانی استعمال کریں



سلنڈر کو بھوپ، بارش، ملنی اور گردی سے بچائیں

ہمیشہ خاص گیس سلنڈر کو اعتماد کے ساتھ اپنے استعمال میں لائیں

دست برداری

یہ احتیاطی تدابیر آپکی حفاظت کو منظر رکھتے ہوئے جاری کی جا رہی ہیں
کسی بھی وجہ سے حادثہ ہونیکی کی صورت میں کمپنی مکمل طور پر بری الذمہ ہوگی

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اسلام ترا دل میں بے تو مصطفوی ہے (علام اقبال)

www.alakhbar.com.pk

اسلام آباد

بانی: علام اکبر

الأخبار

لاہور اپنے شان ہوتا ہے

ABC
CERTIFIED

مکمل اپارٹمنٹ 1.50 در رہم

قیمت 10 روپے

شمارہ 277

جنوری 26، 2023ء، 3 رب الرجب 1444ھ، 2079ء

جلد 28

آئل اینڈ گیس
ریگولیٹری اٹھارٹی
حکومت پاکستان



Oil & Gas
Regulatory Authority
Government of Pakistan

حوادث سے بچاؤ۔۔۔ احتیاط سے ممکن

ایل پی جی گیس صارفین کے لیے اگر اکا حفاظتی پیغام

ایل پی جی گیس ہیٹر ایک سہولت ہے لیکن اس کا بے اختیاری سے استعمال جان یو ایثارت ہو سکتا ہے۔ کروں میں تازہ ہوا کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے آسی گین کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس میں سانس لینے میں دشواری، بے ہوشی اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیندا سردی سے بچاؤ کے لئے جہاں تک ممکن ہو گرم پکڑوں کا استعمال کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اور کمرے سے باہر نکلتے وقت جلنے والے تمام آلات وغیرہ بند کر دیں۔ ہمیشہ معیاری سیلنڈر، پائپ اور آلات استعمال کریں۔ ایل پی جی سیلنڈر ہمیشہ کھلی اور ہوا دار جگہ پر چولے اور ہیٹر سے دور رکھیں۔ کمرے میں گیس کی موجودگی یا لیکھ کی صورت میں بھلی کے بٹن آن را ف نہ کریں اور نہ ہی ماچس یا لائٹر جائیں۔

احتیاطی تدابیر

ہمیشہ معیاری ایل پی جی سیلنڈر رہ اور آلات کا استعمال کریں۔



ایل پی جی سیلنڈر رہ ہمیشہ ہوا دار کھلی جگہ پر شعلے سے دور رکھیں۔



گیس کے اخراج کی صورت میں شعلہ نہ جلا کیں اور بھلی کے بٹن آن را ف نہ کریں۔



رات کو سونے سے قبل تمام جلنے والے آلات اور سیلنڈر رہا وہ بند کر دیں۔



کسی بھی قسم کے گیس اخراج کو نظر انداز نہ کریں۔



آپ کا تحفظ ہمارا نصب اعین

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اٹھارٹی

اوپی آئی گیس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر-A-19 اور A-A-19 پیٹی ای ٹی ہاؤس گراؤنڈ فلور 3rd ماؤنٹین 4/4، G-10، اسلام آباد
پاکستان، فون: +92-51-2351091-95، فax: +92-51-2351097-98



من جانب:

آپ کی اپنی گیس خاص گیس



پیارک نوٹس

ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ کچھ ڈسٹری یوٹر / ڈیلر مارکیٹ میں ہمارے برائند یعنی خاص گیس (Khaas Gas) کے نام سے منسوب جعلی اور غیر معیاری گیس سلنڈر رز تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں جو نا صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ غیر معیاری ہونے کی وجہ سے یہ سلنڈر رز کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ لہذا وسیع تر مفاد کے پیش نظر عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ”خاص گیس“، ملک بھر میں اپنے مخصوص اور مجاز ڈیلر ز ڈسٹری یوٹر کی حامل ہے اور ایسے مجاز ڈیلر ز ڈسٹری یوٹر ز ہی خاص گیس فروخت کرنے کے قانونی مجاز ہیں۔

خاص گیس کے جملہ صارفین کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی سے بچنے کیلئے خریداری سے قبل اس بات کو یقین بنا کیں کہ مطلوبہ ڈیلر ز ڈسٹری یوٹر مجاز حکام یعنی ”خاص گیس“ سے باقاعدہ منظور شدہ اور لائنس یافتہ ہے۔ بصورت دیگر خاص گیس کسی بھی قسم کے نقصان کی قطعناً ذمہ دار نہیں ہوگی۔

خاص گیس کے مجاز ڈیلر ز ڈسٹری یوٹر ز یا پھر دیگر کسی بھی قسم کی معلومات کے حصول کیلئے رابطہ کیجئے۔

اوپی آئی گیس (پرانی یوٹ) لمبیڈ

پلات نمبر A-18 اور A-19 پی ای ای ہاؤس، گراؤنڈ فلور، 3rd ماڈل آریا، 4/10-G، اسلام آباد۔ پاکستان
فون: +92-51-2351091-95، +92-51-2351097-98، فکس: +92-51-2351091-95

OPI GAS